

Prot. 101037

Grugliasco, lì 29/11/2016

TRASMESSO SOLO VIA DOQUI

**A.R.P.A. Piemonte**  
**Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est**  
**07.01 Servizio Territoriale Alessandria**  
**Spalto Marengo, 33**  
**15121 Alessandria**

**OGGETTO: Analisi campioni di materiale solido (metodo Arpa U.RP.M792).**  
**Campioni pervenuto in data 05/10/2016.**

<b>N° TOTALE CAMPIONI:</b>	2						
<b>CAMPIONE NUMERO:</b>	52070	52071					
<b>VERBALE DI PRELIEVO:</b>	G7_2016_01900-02 del 04/10/2016				N° RC interno: 2321 -2322		

Con riferimento ai campioni di cui all'oggetto, si trasmettono in allegato i relativi rapporti di prova.

Si rende noto che, nel rispetto delle vigenti disposizioni, gli interessati sono stati avvisati con comunicazione prot. n. 94637 del 10/11/2016.

Cordiali saluti.

Allegati:

- n°2 "rapporto di prova", parte integrante del presente documento.

Responsabile SS Polo Amianto  
Dott. Albino Defilippi

AF/af

**SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA**

**SS 03.05 - POLO AMIANTO**

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

**RAPPORTO DI PROVA N. 2016/034487 Emesso il 25/11/2016**

**N° Campione:** 2016/052070

**Descrizione:** SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 1: TERRA E ROCCIA PUNTO 2

**Committente:** ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA  
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

**Prelevato da:** ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA - SEDE DI ALESSANDRIA  
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

**Metodo di campionamento:** Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

**Presso:** PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO  
ALXA30-103320 - DP93 DEPOSITO CASCINA CLARA E BUONA  
- 15100 ALESSANDRIA (AL)  
CONSORZIO COCIV

**Pervenuto il:** 05/10/2016 **Verbale/Riferimento:** G07\_2016\_01900\_02 **del:** 04/10/2016

**Prove iniziate il:** 24/11/2016 **Terminate il:** 24/11/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.  
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.


N° Campione: **2016/052070**

N° Rapporto di Prova: **2016/034487**

Esame obiettivo: Terre e rocce

### PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
D.M. 06/09/1994 ALL. 3 - (U.RP.M792)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.


  
 Per. Chim. Arduino Ferri

Il Dirigente Responsabile: **Dott. Albino Defilippi**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

**SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA**

**SS 03.05 - POLO AMIANTO**

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

**RAPPORTO DI PROVA N. 2016/034488 Emesso il 25/11/2016**

**N° Campione:** 2016/052071

**Descrizione:** SUOLO E TERRENI

CAMPIONE 2: TERRA E ROCCIA PUNTO 2

**Committente:** ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA  
SPALTO MARENGO 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

**Prelevato da:** ARPA - SS 07.01 - VIGILANZA - SEDE DI ALESSANDRIA  
SPALTO MARENGO 33 15100 ALESSANDRIA (AL)

**Metodo di campionamento:** Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

**Presso:** PUNTO DI PRELIEVO SUOLO/SOTTOSUOLO  
ALXA30-103320 - DP93 DEPOSITO CASCINA CLARA E BUONA  
- 15100 ALESSANDRIA (AL)  
CONSORZIO COCIV

**Pervenuto il:** 05/10/2016 **Verbale/Riferimento:** G07\_2016\_01900\_02 **del:** 04/10/2016

**Prove iniziate il:** 25/11/2016 **Terminate il:** 25/11/2016

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.  
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.


N° Campione: **2016/052071**

N° Rapporto di Prova: **2016/034488**

Esame obiettivo: Terre e rocce

### PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
D.M. 06/09/1994 ALL. 3 - (U.RP.M792)				
Amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crisotilo	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Tremolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Crocidolite	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Grunerite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Actinolite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.
Antofillite d'amianto	Non riscontrato		pres/ass	N.A.


  
 Per. Chim. Arduino Ferri

Il Dirigente Responsabile: **Dott. Albino Defilippi**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile